

Opel Meriva — Regulação de temperatura do habitáculo | HELLA

Opel

Meriva

Ano de modelo: a partir de 2004

Com sistema automático de climatização

Regulação de temperatura do habitáculo

Nos veículos supramencionados, pode deixar de ser possível regular a temperatura do habitáculo.

Só sai ar frio ou muito quente dos difusores de ventilação.

A causa deste problema pode ser uma chamada “falha do software”.

Para resolver o problema, o fabricante do veículo modificou o software.

Além disso, é possível que, nos veículos supramencionados, a temperatura pré-ajustada não seja mantida de forma permanente e o habitáculo sobreaqueça. Isto também pode ser resolvido através de uma atualização do software.

Esta informação deve ser tida em consideração no caso de reclamações de clientes, especialmente no que diz respeito a uma regulação de temperatura defeituosa.

Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.