

Opel Vectra - A bateria descarrega | HELLA

Opel Vectra C

Todos os modelos com sistema de ar condicionado automático (ECC)


VIN 21000015 - 21031422

A bateria descarrega

Dificuldades no arranque

Um defeito na unidade de comando do sistema de ar condicionado automático eletrónico pode ser a causa para o descarregamento da bateria. Uma comutação autónoma do estado de operação pode causar um consumo de corrente permanente de 75 mA. Neste caso deve-se verificar o software com base na placa de características (Fig.).

A unidade ECC deve ser substituída se por baixo do código de barras constar a versão "S3.10" ou "S3.12". Se a unidade ECC já tiver sido substituída por uma oficina concessionária, esta é marcada com um ponto branco na caixa dos fusíveis no compartimento do motor.



Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.