

Opel Zafira A Interferências no painel de instrumentos | HELLA

Opel Zafira A

Ano de fabrico: 2002 até 2005

Interferências no painel de instrumentos.

Iluminação aleatória das luzes de aviso e de controlo no painel de instrumentos.

Se nestes veículos for reclamado o defeito supracitado, uma possível causa é a infiltração de água no ponto de barramento das fichas das cablagens, junto da parede cortafogo(ver figura).

Neste caso deve desconectar-se primeiro a bateria e de seguida:- Controlar visualmente os pinos das fichas das fichas múltiplas da cablagem.- Limpar os pinos da ficha com spray adequado e eventualmente substituir.- Verificar a ligação correta do conector fêmea e macho.- Voltar a conectar a ficha múltipla da cablagem.

