

Peugeot 207 - Faulty Air-Conditioning System | HELLA

Peugeot

207

Ano de fabrico: 2007 - 2012

Motor: 1,6i

Sistema de ar condicionado não funciona

Nos veículos do modelo supracitado existe a possibilidade de o ar condicionado deixar de funcionar inadvertidamente.

O problema pode dever-se a um termóstato do líquido de refrigeração com defeito. Este é comandado eletricamente ou está equipado com uma resistência de aquecimento elétrica.

Se na memória de erros, do módulo de comando, estiverem registados os códigos de erro P0171 e P0597 (aquecimento do termóstato, interrupção do circuito elétrico), o sistema "desliga" preventivamente o ar condicionado.

Para resolver o problema deve proceder-se do seguinte modo:

- Consultar a memória de erros
- Substituir o termóstato do líquido de refrigeração, se estiverem registados os códigos de erro supracitados
- Apagar a memória de erros
- Realizar um teste de estanqueidade e de funcionamento

