

Renault Clio - Farol baixo não funciona | HELLA

Renault

Clio 2, 1, 5D dCi

Motor: K9K 704

Ano do modelo: 2001 - 2006

Os médios não estão a funcionar

Contacto do relé com defeito

Se os médios falharem nos veículos acima mencionados, isso pode estar associado a um posicionamento defeituoso do relé dos médios na base da ficha. Uma vez que o relé está montado no espaço para os pés abaixo do porta-luvas do lado do passageiro da frente, a avaria pode ter sido causada pelo «contacto com os pés» do passageiro da frente. Neste caso, a posição, a fixação e a ficha do relé devem ser verificadas e reparadas, se necessário. Recomendamos também fixar o relé no suporte do relé com uma braçadeira de cabos.

A reimpressão, distribuição, reprodução, exploração sob qualquer forma e divulgação do conteúdo deste documento, mesmo que parcial, é proibida sem a nossa aprovação expressa por escrito e indicação da fonte. As ilustrações esquemáticas, figuras e descrições servem para explicar e apresentar o texto do documento e não podem ser utilizadas como base para a instalação ou o projeto. Todos os direitos reservados.