



Volvo XC 60 II — Substituição do filtro do habitáculo


Ficha técnica	
Fabricante	Volvo
Modelo	XC 60 II
Motor	Todos os modelos
Ano de fabrico	2018 -
Sintoma	Substituição do filtro do habitáculo




Substituição do filtro do habitáculo/filtro de pólen

Para substituir o filtro do habitáculo/filtro de pólen nos veículos supracitados, deve proceder-se da seguinte forma:

- Desligar a ignição
- Empurrar o banco do acompanhante para trás
- Remover o revestimento da zona dos pés do acompanhante (Figura 1)
- Destavar a tampa de fecho do corpo do filtro (2x) (Figura 2)
- Retirar a tampa de fecho por baixo
- Retirar a tampa de fecho por baixo (Figura 3)
- Dobrar ligeiramente o filtro durante a montagem e prestar atenção à posição de montagem correta
- Montar a tampa de fecho e o revestimento na ordem inversa



Revestimento zona dos pés



Bloqueio corpo do filtro



Filtro