

VW Eos — A luz do habitáculo acende durante a condução | HELLA

VWEos Ano de fabrico: 2006/05–2010/11A luz do habitáculo acende durante a condução. Se, no veículo supracitado, for identificado o problema referido, uma possível causa pode ser uma falha de funcionamento do interruptor de luzes de emergência. Além disso, pode existir uma falha de funcionamento no fecho centralizado -- esta abre ou fecha autonomamente durante a condução --. Aviso de reparação- Verificar se existe algum registo na memória de erros, do módulo de comando do fecho centralizado. (código de erro: 0556/abertura através do sinal de colisão)- Verificar se existe algum registo na memória de erros, do módulo de comando do airbag.- Verificar os cabos de ligação elétricos do módulo de comando do fecho centralizado.- Verificar os cabos de ligação elétricos do módulo de comando do airbag. Resolução: Verificar o interruptor de luzes de emergência quanto ao funcionamento e, se necessário, substituir.

Eos

Model years: 05/2006 – 11/2010

Interior lighting activates while driving

If the indicated problem occurs in above vehicle, a malfunction of the hazard warning switch might be a possible cause.

The central locking system might also be malfunctioning -- it unlocks and locks by itself while driving --

Repair notes

- Check control unit for central locking system for possible error memory entry. (Error code: 0556/unlocking triggered by crash signal)
- Check airbag control unit for possible error memory entry.
- Check electric connection cable central locking system control unit.
- Check electric connection cables of airbag control unit.

Remedy:

Check hazard warning switch functionality and replace if necessary.