

VW T5 — Limpa-vidros traseiro com falhas de funcionamento | HELLA

VW

T5, Transporter

Ano de fabrico: a partir de 2003

Todos os modelos com portas traseiras do tipo “asa de gaivota”.

Limpa-vidros traseiro com falhas de funcionamento.

Em alguns dos veículos supramencionados, podem ocorrer várias avarias devido a um defeito num dos motores do limpa-vidros traseiro. Isto afeta tanto o funcionamento do limpa-vidros traseiro como o funcionamento do limpa para-brisas. Por vezes, os limpa-vidros traseiros limpam permanentemente e/ou não reagem às várias posições do interruptor combinado na coluna de direção.

No módulo de comando, não estão necessariamente registados códigos de erro.

Os defeitos no motor do limpa-vidros traseiro podem ser causados por uma infiltração de água através do veio do limpa-vidros. Uma forte oxidação ou humidade no interior pode levar a uma “eletromigração” ou a uma corrente positiva permanente.

Neste caso, no primeiro passo, os motores dos limpa-vidros traseiros podem ser desconectados, de modo que (p. ex., até à montagem dos motores de substituição) a garantir, pelo menos, o funcionamento dos limpa para-brisas.

Neste caso, o(s) motor(es) do limpa-vidros traseiro tem(têm) de ser substituído(s).