

VW T5 — Problemas com a refrigeração ativa

| HELLA

VWT5Com ar condicionado automático sensor da qualidade do ar
Problemas com a refrigeração ativa Vidros do carro embaciados
No VW T5, ano de fabrico 2004, o problema relativo aos vidros embaciados pode ser atribuído à função de avaliação defeituosa do sensor da qualidade do ar.**Sensor da qualidade do ar (Figura).**O sistema eletrónico de avaliação integrado no módulo de sensores reage a alterações na condutividade do sensor.Neste tipo de veículo, por razões construtivas, a função ou a avaliação do sensor da qualidade do ar pode ser deturpada pela influência de salpicos e gotas de água. (O sensor da qualidade do ar está posicionado na zona por baixo do para-brisas, na área da admissão de ar fresco)**Resolução:**Verificar o funcionamento do sensor da qualidade do arVerificar o fusível 22Colocar uma proteção contra salpicos e gotas de água no sensor.**Aviso adicional relativo ao serviço:**De acordo com as especificações do fabricante, o sensor da qualidade do ar não está sujeito a desgaste, em condições normais.O filtro combinado (filtro do habitáculo) deve ser substituído após os intervalos de serviço.

Volkswagen

Problem of active cooling car windows fog up

