

Volkswagen Caddy 2K — O limpa-vidros não funciona | HELLA

Volkswagen

Caddy 2K

Ano de fabrico: a partir de 2003

O limpa-vidros não funciona

Nos veículos supramencionados, pode ocorrer uma falha de funcionamento do limpa para-brisas.

Apesar de a ignição estar ligada, o motor em funcionamento quando parado ou em deslocação lenta, o limpa para-brisas não funciona. De forma enganadora, o limpa-vidros começa a funcionar novamente a uma velocidade de cerca de 25 km/h.

Não foi armazenado nenhum erro na memória de erros do veículo.

A primeira coisa a fazer é verificar os fusíveis e as ligações dos cabos. Caso não seja encontrada qualquer avaria, verificar o contacto do capô do motor.

Estes veículos têm um circuito de segurança para que o braço do limpa-vidros não colida com o capô do motor quando este está aberto. Caso não exista qualquer feedback do contacto do capô do motor, o funcionamento do limpa-vidros não é ativado pelo módulo de comando.

Para resolver o problema, o contacto do capô do motor deve ser verificado, limpo ou, se necessário, substituído.