

Volkswagen Passat - Ar interior / odor | HELLA

Volkswagen

Passat

Tipo: 3BG (B5)

Modelos até 2005

Ar interior / odor

Odor desagradável no interior do veículo. Sem o odor típico a mofo causado por microrganismos na superfície do evaporador. Pode ser causado por mangueiras porosas da ventilação do motor.

(Ver Figura 1.)

Neste caso, substitua as mangueiras de ventilação do motor afetadas, pois o cheiro entra no habitáculo através das aberturas de ventilação.

Além disso, verifique as mangueiras circundantes (incluindo a área dos suportes de montagem) e substitua-as ou limpe-as, se necessário.

Informações adicionais:

Figuras 2+3 mostrando a localização das mangueiras de respiro do motor.

Figura 1 / ver

- mangueira porosa -

Figura 2: Vista/localização no compartimento do motor sem tampa



Figura 3: Vista/localização no compartimento do motor com tampa

