

Volkswagen Polo - Controlo da temperatura do aquecimento/ar condicionado | HELLA


Volkswagen

Ano de fabrico: 2001 - 2009

Com ar condicionado automático

Controlo da temperatura do aquecimento/ar condicionado

Se houver problemas com o controlo da temperatura do aquecimento ou do ar condicionado nos veículos acima mencionados, um sensor de temperatura do evaporador com defeito (Fig. 1) pode ser o responsável.



DICA: Auxílios como um esquadro óptico e uma lâmpada de inspeção flexível facilitam a desmontagem/montagem.





Figura 3

