

# Alfa Romeo Model 147 Motor não arranca | HELLA

**Alfa Romeo**

**Modelo 147**

**Ano de fabrico 2001-2010**

**Todos os motores a gasolina**

**Motor não arranca**

Se o cliente reclamar o erro supracitado, a causa para o erro pode ser um sensor da cambota com defeito. Esporadicamente não é possível ligar o motor, não fazendo qualquer diferença se este está quente ou frio. Também podem estar registados diversos códigos de avaria na memória de avarias. Neste veículo está montado um sensorindutivo. Este pode ser facilmente verificado com uma medição da resistência. A resistência deve ser de 900 Ohm. Se este não for o caso é necessário substituir o sensor. Este deve ser encomendado com a referência de artigo 6PU 009 146-631 (v. fig.).



## **Aviso importante de segurança**

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.

The reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form and disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express written approval and indication of the source. The schematic illustrations, figures and descriptions are for explanation and presentation of the document text and cannot be used as a basis for installation or design. All rights reserved.