

Audi TT — Água de condensação no farol | HELLA

Audi

Audi TT

Ano de fabrico: 2006–2014

Água de condensação no farol

Se nos veículos supracitados, for reclamada uma formação acentuada de água de condensação nos faróis, este problema pode dever-se a uma infiltração de água através do tubo flexível de ventilação.

Para este fim, o fabricante automóvel oferece um tubo flexível modificado (Fig. 1/Fig. 2), que se destina a reduzir o alto nível de condensação. Adicionalmente, o seu formato predefine a posição de montagem.





Fig.1

Fig.2

Ref.: Tubo flexível de ventilação

Esquerda: 8J0 941 717 B

Direita: 8J0 941 718