



# BMW Série 1/Série 3/Série 4 — Odor de combustível no compartimento interno

## Ficha técnica

Fabricante	BMW
Modelo	Série 1/Série 3/Série 4
Modelo	F20/F30/F31/F32/F33/F34/F35/F36
Motor	N47
Ano de fabrico	2013
Sintomas	Odor incômodo (odor de combustível) no compartimento interno do veículo



## BMW Série 1/Série 3/Série 4 — odor incômodo no compartimento interno do veículo (odor de combustível)

Nesse caso de reparo, o cliente se queixa de um odor incômodo (odor de combustível) no compartimento interno do veículo.

A causa do problema supracitado está em uma tubagem de combustível com vazamentos.

Solução: substituir a tubagem de combustível de acordo com as especificações do fabricante do veículo.

Após a conclusão da medida de reparo, é essencial verificar o sistema da tubagem de combustível e todas as conexões quanto à estanqueidade antes de ligar o motor e começar a dirigir.

Peças de reposição necessárias	Referência OE
Tubagem de combustível (1x)	13 53 8 594 893
Abraçadeira para mangueiras (1x)	11 15 1 727 509
Parafuso Torx (4x)	07 14 7 270 121

### AVISO

Observe que os trabalhos somente devem ser realizados por uma oficina autorizada e que os avisos de reparo e de manutenção têm que ser sempre respeitados!