



DFSK Glory 580 — Substituição do filtro do habitáculo

Ficha técnica

Fabricante	DFSK
Modelo	Glory 580
Motor	Todos
Ano de fabrico	2019 -
Sintoma	Substituição do filtro do habitáculo



Substituir o filtro do habitáculo/filtro de pólen

Possivelmente este veículo nunca esteve na sua oficina. Para lhe poupar o trabalho de procurar o filtro do habitáculo, disponibilizamos aqui alguns avisos de montagem e de desmontagem:

- Para aceder ao filtro deve-se remover a tampa da ranhura de ventilação
- Remover o filtro do habitáculo. Ter em atenção que não permaneça qualquer sujidade na ranhura. Se necessário limpar a ranhura
- Inserir o novo filtro. Prestar atenção à posição de montagem correta.
- Montar a tampa e fechar o porta-luvas

