



Mercedes Classe C — Falha de funcionamento da assistência ao estacionamento: Sinal sonoro sem motivo aparente

Ficha técnica

Fabricante	Mercedes
Modelo	Classe C (205)
Motor	Todos os modelos
Ano de fabrico	2014 -
Sintoma	Falha de funcionamento do sistema de assistência ao estacionamento



Ativação imprecisa do sistema de assistência ao estacionamento

Nos veículos supracitados, é possível que o sistema de assistência ao estacionamento seja ativado sem motivo aparente. Isso significa que a função de alerta é ativada sem a presença de um obstáculo. Além disso, a função do sistema de assistência ao estacionamento pode simplesmente não funcionar.

Simultaneamente estão registados na memória de erros os seguintes códigos de erro: shy /> B125823 / B124409 / B125D23 / B124E09 / B125809

A causa da falha de funcionamento pode dever-se a infiltrações de humidade na cablagem (conector múltiplo) do sistema de assistência ao estacionamento dianteiro.

Para resolver o problema, deve-se controlar o conector múltiplo e proceder à sua reparação, se aplicável. O fabricante automóvel disponibiliza para este problema [um kit de reparação](#) (A2055403488) e um vedante (A0009829110).

No final dos trabalhos de reparação é aconselhável eliminar as entradas na memória de erros.