

Fiat Grande Punto — A luz de aviso do programa eletrónico de estabilidade (ESP) brilha | HELLA

Fiat

Grande Punto

Ano de fabrico 2005–2009

Todos os modelos com volante do lado esquerdo

A luz de aviso do programa eletrónico de estabilidade (ESP) brilha

Se o erro supracitado for reclamado em combinação com a iluminação permanente das luzes de travão, o problema pode dever-se a um elemento de fixação com defeito.


O elemento de fixação fixa a haste de pressão, para o reforço da força de travagem, no pedal do travão.

Nos veículos equipados com caixa de velocidades automática “Dualogic”, por vezes não é possível engatar a 1.^ª velocidade.

Resolução

Verificar o elemento de fixação (A) da haste de pressão, acima dos pedais e, se necessário, substituir.

Observe neste resumo os avisos de manutenção e de reparação do fabricante do veículo!



Aviso de reparação

Número de peça sobressalente Fiat: 46755874