



Ford Focus ST — Funcionamento irregular do motor com elevado consumo de óleo

Ficha técnica

Fabricante	Ford
Modelo	Focus
Motor	HYDA, HWDA
Ano de fabrico	Desde 2004
Sintoma	Funcionamento irregular do motor com elevado consumo de óleo



Ford Focus ST — Funcionamento irregular do motor com elevado consumo de óleo

Se nos veículos supracitados for reclamado o funcionamento irregular do motor com elevado consumo de óleo, o problema pode dever-se a uma falha no sistema de ventilação do bloco do motor. Em alguns casos é também audível um zumbido ou um ruído sibilante.

Ruído proveniente do compartimento do motor. Se, após abrir a tampa de enchimento do óleo, o ruído mudar ao ralenti, isso significa que existe um defeito no sistema supracitado. Neste caso, uma membrana danificada não assegura a separação do circuito do óleo dos respetivos gases do bloco do motor. Consequentemente, é aspirado óleo do motor para dentro do sistema de admissão de ar dando origem à problemática supracitada.

AVISO

Nestes modelos, o sistema de ventilação do bloco do motor e a caixa do filtro de óleo formam uma unidade e têm de ser substituídos em conjunto. Este problema também pode aplicar-se a outros veículos que estejam equipados com o mesmo motor.