

Ford Ranger - A caixa de velocidades automática reduz abruptamente da 6.ª para a 1.ª velocidade | HELLA

Ford

Ranger

Ano de construção: 09/2011 – 03/2012

Com caixa de velocidades automática

A caixa de velocidades automática reduz

abruptamente da 6.ª para a 1.ª velocidade

Se for reclamado o problema supracitado, uma possível causa pode ser uma interpretação defeituosa dos sinais no módulo de comando da caixa de velocidades (TMC).

ATENÇÃO:

A redução repentina pode provocar o bloqueio das rodas, o veículo pode ficar instável e o perigo de um acidente aumenta substancialmente.

Resolução:

Contactar, neste caso, uma oficina especializada e devidamente autorizada. Esta irá recalibrar o módulo de comando em questão.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram controlados ou reparados.