

Grupo VW Volkswagen — Desencaixe dos conectores ovais | HELLA

VW

Veículos do grupo Volkswagen

Desencaixe dos conectores ovais.

Cuidado com os conectores.

Aviso sobre a desconexão/desencaixe dos diferentes conectores ovais supramencionados em veículos do grupo Volkswagen (ver Figuras 1.+2.) 14 polos ou 10 polos.

Para o desencaixe do mecanismo de fixação, nunca devem ser utilizadas ferramentas inadequadas, p. ex., chaves de fendas ou similares, (Figura 3.).

Assegurar que o conector é pressionado primeiro (p. ex., no farol). Neste processo, a ficha cede ligeiramente, uma vez que o vedante de borracha circundante no conector pode ser ligeiramente comprimido. Mantendo o conector sob uma ligeira pressão, o “botão de desbloqueio” (Figura 4.) na caixa do conector pode agora ser premido e o conector pode agora ser retirado (p. ex., do farol).

Mesmo em espaços reduzidos, assegurar um manuseamento correto!

Desta forma, evita-se que a conexão de ficha sofra danos e se solte quando o veículo voltar à estrada.




Figure 1.: 14-pin connector




Figure 2.: 10-pin connector



Figure 3 Figure 4



Figure 3 Figure 4

Important safety note

The following technical information and tips for practical use have been set up by HELLA in order to offer professional support to automotive workshops in their daily work. The information available here on this website is only to be used by appropriately trained specialist staff.

The reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form and disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express written approval and indication of the source. The schematic illustrations, figures and descriptions are for explanation and presentation of the document text and cannot be used as a basis for installation or design. All rights reserved.