

Honda CR-V — Avaria da luz de médios | HELLA

Honda

CR-V

Ano de fabrico: 2001.11.07–2004.09.17

Motor: 2,0 i (K20A4)

Avaria da luz de médios.

No veículo supramencionado, pode ocorrer a avaria da luz de médios.

Isto pode ser causado por um defeito na ligação entre o interruptor das luzes e o conector do cabo.

A fricção pode provocar o desgaste do revestimento dos contactos entre o interruptor das luzes e o conector do cabo, o que pode levar a um aumento da resistência. Em casos extremos, o conector pode derreter devido ao calor intenso gerado, levando à avaria da luz de médios.

O fabricante do veículo já identificou este problema. Na oficina, o conector de 16 pinos do interruptor combinado das luzes é verificado e, se necessário, substituído.