



# Hyundai i20 — Ruídos provenientes do compartimento do motor

## Ficha técnica

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fabricante        | Hyundai   |
| Modelo            | i20   |
| Motor             | Todos os motores a gasolina                             |
| Ano de construção | 2009–2012   |
| Sintomas          | Ruídos mecânicos provenientes do compartimento do motor |



## Hyundai i20: engine noise or mechanical noise from the engine compartment

### Tip

We advise that you check the coolant pump for leaks as well as noise as part of general servicing and replace it if necessary.

Se, nos veículos supracitados, forem reclamados ruídos provenientes do compartimento do motor, deve-se prestar especial atenção à bomba do líquido de refrigeração. O ruído pode dever-se ao desgaste prematuro de um rolamento.

Para resolver o problema e para evitar os danos, é necessário instalar uma nova bomba do líquido de refrigeração, juntamente com uma nova polia. Aconselha-se também a substituição da correia de transmissão da bomba.