

Informação do produto — Calços de travão BMW | HELLA

Informação do produto
Calços de travão BMW 8DB 355 012-321/8DB 355 015-601
Calços de travão modificados Devido a alterações no equipamento de série do fabricante automóvel BMW, a seguinte atribuição do artigo foi alterada da forma descrita a seguir. O calço do travão 8DB 355 012-321/T1596 é substituído pelo calço do travão 8DB 355 015-601/T2029. Atribuição de veículo 8DB 355 015-601/T2029 E84, E89, E90, E91, E92, E93
Aviso: Ter em atenção as atribuições de produtos correspondentes no catálogo.
Aviso de montagem: A diferença entre os dois calços de travão é a falta da mola de retenção (A) no calço do travão do lado do punho 8DB 355 015-601/T2029. A ausência da mola não tem qualquer influência sobre o comportamento de conforto do calço do travão.

BMW brake pads

8DB 355 012-321 / 8DB 355 015-601

Due to a change in the serial equipment carried out by the vehicle manufacturer BMW, the following article allocation has been adapted as described in the following.

Brake pad 8DB 355 012-321 / T1596 will be replaced by brake pad 8DB 355 015-601 / T2029.

Vehicle allocation

8DB 355 015-601 / T2029

Please observe the respective product allocations in the catalog.

Mounting instructions

E84, E89, E90, E91, E92, E93

The difference between both brake pads is the missing retaining spring (A) on the brake pad 8DB 355 015-601 / T2029 on the fist side. The missing retaining spring does not have any influence on the comfort conduct of the brake pad.

8DB 355 012-321 (old)

8DB 355 015-601 (new)



A