



Kia Venga — Ventoinha do habitáculo trabalhar apenas no nível máximo

Ficha técnica

Fabricante	Kia
Modelo	Venga
Motor	Todos os modelos
Ano de fabrico	2016–10/2019
Sintoma	Ventoinha do habitáculo trabalhar apenas no nível máximo



Ventoinha do habitáculo não trabalhar nos níveis mais baixos

Nos veículos supracitados, equipados com ar condicionado manual, pode acontecer que a ventoinha do habitáculo funcione apenas no nível máximo (velocidade máxima do ar). Na grande maioria dos veículos, isto significa que o regulador da ventoinha (resistência) está com defeito. O mesmo acontece com estes veículos. Contudo, contrariamente ao que acontece nos outros veículos, o acesso ao regulador não é feito através da zona dos pés do passageiro, mas através da zona dos pés do condutor (Figura 1).

Neste caso, deve proceder-se da seguinte forma:

- Desmontar o pedal do acelerador, removendo os 3 parafusos de fixação (Figura 2)
- Destrar e retirar a ficha no pedal do acelerador

- Remover os parafusos (2x) do regulador da ventoinha
- Destravar e retirar a ficha no regulador
- Substituir o regulador, fixar, encaixar a ficha (Figura 3)
- Montar o pedal do acelerador
- Encaixar a ficha (prestar atenção ao travamento correto)
- Testar o funcionamento da ventoinha do habitáculo



