

# Land Rover Range Rover Sport - Fecho da porta com defeito | HELLA

Range Rover Sport

Defective door latch system

The cause for the described problem is defective software for the door lock module in this case.

A software update for the door lock module is installed in specialist workshops.

Nos veículos supracitados foi reclamado que o fecho automático da porta não fecha corretamente e que pode abrir durante a marcha.