



MCC Smart — Substituição do filtro do habitáculo

Ficha técnica

Fabricante	MCC Smart
Modelo	450
Motor	Todos os modelos
Ano de fabrico	1997-2007
Sintoma	Substituir o filtro do habitáculo



Substituir o filtro do habitáculo/filtro de pólen

A substituição do filtro do habitáculo neste veículo requer alguma habilidade. Caso contrário, é necessário desmontar toda a máscara frontal. Durante a substituição, deve proceder-se da seguinte forma:

- Retirar a grelha de ventilação à direita, por baixo do vidro para-brisas
- Em primeiro lugar, rodar o parafuso da grelha com uma ferramenta adequada, para soltar o bloqueio.
- Desencaixar o bocal de enchimento do reservatório de água do líquido limpa-vidros da carcaça do filtro do habitáculo e colocar de lado
- Desbloquear a tampa da carcaça 2x
- Retirar a tampa da carcaça para cima
- Remover o filtro do habitáculo
- Instalar o novo filtro e ter atenção à posição de montagem correta
- Durante a montagem, colocar primeiro a tampa da carcaça do filtro na parte inferior
- A montagem é realizada na ordem inversa



AVISO

Neste contexto, observe sempre os avisos de manutenção e de reparação do respetivo fabricante do veículo!







