

# **Mini Cooper — Indicação do depósito do combustível incorreta | HELLA**

**Mini**

**BMW Mini Cooper**

**Todos os modelos de 2001/06 a 2006/11**

## **Indicação do depósito do combustível incorreta**

Se, nos veículos supramencionados, a indicação do depósito do combustível for considerada imprecisa ou incorreta, o sensor do nível de combustível (unidade de alimentação de combustível) pode ser a causa da avaria.

Uma possível contaminação da pista de resistência do sensor de combustível neste componente (unidade) pode causar a falha de funcionamento.

Padrão de erro:

apesar de o depósito estar cheio, a indicação do nível de enchimento do combustível não indica corretamente este valor.

Para verificar a unidade de alimentação de combustível, retirar o banco traseiro e, em seguida, retirar a unidade de alimentação de combustível do depósito e verificar quanto ao funcionamento elétrico.

Além disso, verificar/inspecionar visualmente o braço da boia quanto ao funcionamento (event., dobrado mecanicamente).

Em caso de desvios, o sensor de combustível (unidade de alimentação de combustível) deve ser substituído pela versão modificada pelo fabricante do veículo.

Sensor do nível de combustível:

N.º de peça sobressalente: 16.146.761.353