

Nissan Juke (F15) — Falha de funcionamento do aquecimento dos bancos | HELLA

NissanJuke (F15)Ano de fabrico: 2010Veículos com aquecimento dos bancosFalha de funcionamento do aquecimento dos bancos.Se, nos veículos supramencionados, for reclamada uma falha de funcionamento do aquecimento dos bancos, uma possível causa pode residir numa cablagem com defeito ou incorreta.Este problema pode afetar os seguintes veículos:Período de produção de 2010.08.16 a 2010.09.30O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.Em caso de avaria, o fabricante do veículo disponibiliza um cabo adaptador para este efeito.Cabo adaptador: peça sobressalente (n.º ET) 87019 1KL0A

Juke (F15)

Model year: 2010

Vehicles with seat heating

Malfunctioning of the seat heating.

If complaints are made about the functioning of the seat heating in the above-mentioned vehicles, a faulty or defective wiring harness should be considered as a potential cause of the trouble.

The following vehicles can be affected:

Production period from 16.08.2010 to 30.09.2010

[GoBack](#)The vehicle manufacturer has already taken up the problem and has notified the owners of the affected vehicles. Nevertheless, one may assume that for various reasons not all vehicles have been checked and repaired.

In the event of such malfunctioning, an adapter cable is available from the vehicle manufacturer.

Adapter cable: spare part (SP No.) 87019 1KL0A