



Nissan Navara (D40) — Perda de potência e código de erro P0093

Ficha técnica

Fabricante	Nissan
Modelo	Navara (D40)
Ano de fabrico	2010–2016
Sintoma	Perda de potência Código de erro P0093



No modelo Nissan Navara a perda de potência e o registo do código de erro P0093 podem ter as seguintes causas

Se nos veículos supracitados for reclamada uma perda de potência do motor e um ralenti irregular, estas falhas podem dever-se a válvulas de injeção com defeito. O código de erro P0093 registado na memória de erros significa que existe uma queda de pressão no sistema do combustível.

Para resolver o problema deve proceder-se do seguinte modo:

- Verificar e eventualmente substituir as tubagens do combustível e o filtro do combustível
- Controlar a pressão do combustível, o regulador de pressão e os bicos de injeção com um aparelho de diagnóstico
- Controlar o catalisador relativamente a danos causados por combustível não queimado
- Substituir os componentes com defeito
- Eliminar a memória de erros