

# **Nissan X-Trail — O ventilador do habitáculo não funciona | HELLA**

**Nissan**

**X-Trail (T30)**

**Ano de fabrico: 2003–2010**

**Motor: gasóleo**

## **O ventilador do habitáculo não funciona**

Se, nos veículos supracitados, o ventilador do habitáculo avariar parcial ou totalmente, esta avaria pode dever-se a um problema eletrónico no regulador do ventilador.

Se o regulador eletrónico do ventilador estiver avariado, o funcionamento de alguns ou de todos os níveis de intensidade da ventoinha pode ser influenciado. Numa primeira fase deve-se verificar os fusíveis. O regulador está instalado na zona do vão dos pés do passageiro e pode ser facilmente desmontado através da remoção de 2 parafusos. Com a ajuda de um esquema de conexão e multímetro é possível verificar no conector de 3 polos do regulador do ventilador, se a alimentação de tensão está O

Se na carcaça de plástico forem visíveis sinais de sobreaquecimento (Figura), esses podem ser indícios para um regulador com defeito.

