

# **Opel Adam — As luzes de travão brilham permanentemente | HELLA**

**Opel**

**Adam**

**Ano de fabrico: 2013 até 2018**

## **As luzes de travão brilham permanentemente**

Se for detetado o problema acima mencionado, uma possível causa pode ser um ajuste/ posicionamento incorreto do interruptor da luz do travão.

Isto pode fazer com que a luz de travão acenda permanentemente sem que o travão seja acionado.

O código de erro C0161 também pode ser gravado no módulo de comando ABS.

## **Resolução**

Verificar o interruptor da luz do travão quanto ao funcionamento e, se necessário, reajustar. Em caso de falhas de funcionamento, substituir o interruptor da luz do travão e posicionar corretamente.

Além disso, ler a memória de códigos de erro no módulo de comando ABS e eliminar os erros guardados.