

Opel Astra H/Signum/Vectra C — Código de erro: P0201–P0204 | HELLA

Opel Astra H/Signum/Vectra C
Ano de fabrico: 2004–2006
Motor: Z19DT/Z19DTH/Z19DTL/Z19DTJO motor trabalha aos solavancos e, além disso, a luz de controlo do motor pode acender.
Código de erro: P0201 - P0204
Equivalente a: Válvula de injeção 1–4, falha de funcionamento do circuito elétrico. Se o problema supramencionado ocorrer em conjunto com os códigos de erro definidos, deve ser efetuada primeiro uma atualização do software do módulo de comando do motor. Se isto não melhorar a situação, verificar as conexões de ficha dos injetores e, se necessário, substituí-las por uma cablagem de conectores melhorada com uma secção transversal de cabo de 2,5 mm². O fabricante do veículo já identificou este problema, a partir do número de motor: Z19DTH17000444, é montada uma cablagem modificada durante a produção.

Astra H / Signum / Vectra C

Model year: 2004–2006

Engine: Z19DT / Z19DTH / Z19DTL / Z19DTJ

Engine jolts, the engine control lamp may illuminate

Error code: P0201–P0204

Indicative of:

Injection valve 1–4, malfunction in electric circuit.

If the issue listed above occurs in combination with the indicated error codes, an engine control unit software update should first be installed.

If this does not produce any improvement, the plug connectors should be checked and, as required, replaced by an improved connector cable set with a cable cross-section of 2.5 mm².

The vehicle manufacturer has already addressed the issue. A modified cable set is installed from engine identification number Z19DTH17000444.