

Opel Corsa C — O aquecimento do habitáculo não funciona | HELLA

Opel Corsa C Ano de modelo: 2005 até 2006 Com sistema automático de climatização (ECC) e Triple Info Display (TID) O aquecimento do habitáculo não funciona Nos veículos supramencionados, é possível que, mesmo alguns minutos após o arranque do motor, o aquecimento/ar condicionado só produza ar frio. A avaria ocorre normalmente quando a temperatura exterior é inferior a 6 °C e o veículo é ligado novamente no espaço de 2 horas (depois de ter sido desligado). O problema pode dever-se a um "erro de hardware". Como resultado, o ECC deteta uma temperatura exterior demasiado elevada e tenta arrefecer em vez de aquecer. Para resolver este problema, o Triple Info Display deve ser substituído por uma versão modificada e deve ser instalado um novo software. Os veículos a partir do VIN W0L0XCF0866074319 já dispõem de hardware e software modificados de fábrica.

Corsa C

Model year: 2005 to 2006

With automatic air-conditioning (ECC) and Triple Info Display (TID)

Interior heating does not work

On the above mentioned vehicles it may occur that

the heating system/ air-conditioning system only produces cold air for a few minutes after starting the engine. The fault mostly occurs if the exterior temperature is below 6°C and the vehicle is started again within 2 hours (of parking it).

A "hardware bug" may be the cause.

As a result the ECC detects an excessively high exterior temperature and tries to cool instead of heat.

To rectify the problem the triple info display should be replaced with a modified variant and new software installed.

Vehicles from chassis no. W0L0XCF0866074319

already have modified hardware and software from the factory.