

Opel Corsa D — Chiadeira durante a travagem | HELLA

Opel Corsa D Ano de fabrico 2007 Motor: Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP, Z13DTJ Sistema de travagem dianteiro Chiadeira durante a travagem Caso não seja possível atribuir o sintoma supramencionado a qualquer defeito reconhecível no travão de roda, uma possível causa poderá ser um desacoplamento insuficiente entre o calço do travão e a pinça de travão. Para melhorar o conforto, o fabricante do veículo instalou as chamadas “Piston Caps” no êmbolo (A) da pinça de travão. Em caso de reclamação, estas devem ser verificadas e, se necessário, substituídas. Nos veículos afetados sem “Piston Caps”, estas podem ser montadas posteriormente. **Aviso** Estas “Piston Caps” adicionais (B) estão incluídas na produção a partir do seguinte VIN. Eisenach: W0L0SDL0876108784 Zaragoza: W0L0SDL6874284654 Número de peça sobressalente “Piston Cap”: Opel 93169307 Observe neste resumo os avisos de manutenção e de reparação do fabricante do veículo!

Corsa-D

Model year 2007


Engine: Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP, Z13DTJ

Front brake system

Squeaking noises when braking

If the symptom specified above cannot be allocated to any detectable defect on the wheel brake, one possible cause of this is an insufficient decoupling between the brake pad and the brake caliper. For improving comfort, the vehicle manufacturers have installed so-called "Piston Caps" in the piston (A) of the brake calipers.

In case of a complaint, this must be checked and renewed where appropriate. On vehicles affected without "Piston Caps", these can be retrofitted.



Note


These additional "Piston Caps" (B) have been introduced to the production from the following chassis numbers.

Eisenach: W0L0SDL0876108784

Zaragossa: W0L0SDL6874284654

Spare part number "Piston Cap": Opel 93169307

Please observe the maintenance and repair notes provided by the vehicle manufacturer in this context!



B