



Opel Corsa — Dificuldades na aceleração, motor vai abaixo durante a viagem

Ficha técnica

Fabricante	Opel
Modelo	Corsa D
Motor	1,7 CDTI 16V
Ano de fabrico	Z 17 DTR
Sintoma	Dificuldades na aceleração Motor vai esporadicamente abaixo durante a viagem
Código de erro	P0093



O veículo acelera muito lentamente e vai esporadicamente abaixo durante a viagem

Se o problema supracitado for detetado em combinação com o código de erro P0093 “Fuga no sistema do combustível detetada”, este pode dever-se a uma válvula de regulação da pressão da bomba de alta pressão com defeito ou encravada. Se a válvula encravar devido a partículas de sujidade, deixa de ser possível produzir a pressão necessária no Common Rail. A pressão diferencial é interpretada pelo módulo de comando como uma possível fuga.
Frequentemente, este erro surge após a substituição do filtro do combustível. Se a carcaça do filtro não for corretamente limpa após a instalação do novo filtro, existe a possibilidade de infiltração de partículas de sujidade no sistema.
Se, no âmbito do diagnóstico de erro no sistema de injeção, não for detetado mais nenhum erro ou defeito, deve-se desmontar a válvula de regulação e substituí-la. Durante estes trabalhos deve-se controlar a sede da válvula e, se necessário, proceder à sua limpeza. Em seguida deve-se purgar o ar do sistema do combustível; para isso deve-se ligar três vezes seguidas e durante cerca de 30 segundos a ignição, sem ligar o motor.

AVISOS

Este problema também pode ocorrer noutras modelos que estejam equipados com os mesmos motores.

Observar neste contexto as instruções de reparação do fabricante automóvel!