

Peugeot 807 - Kondenswasserablauf | HELLA

Peugeot

807

Baujahr: 2002 - 2005

Kondenswasserablauf / Airbagkontrolllampe

strong>u>Problem/u>/strong>:

Wasseransammlungen im Fußraum des Beifahrers.

Aufleuchten der Airbagkontrolllampe. Im Extremfall wird die Auslösungs des/der Airbags aktiviert.

strong>u>Mögliche Ursachen/u>/strong>:

Bei Wasseransammlungen im Fußraum: mangelhafte Ableitung des Kondenswassers der Klimaanlage.

Beim Aufleuchten der Kontrolllampe des/der Airbags: Wasser im Airbagsteuergerät.

strong>u>Abhilfe/u>/strong>:

Kondenswasserablauf überprüfen/reinigen und Airbagsteuergerät hinsichtlich Wassereintritt überprüfen. Darüber hinaus sind weitere Informationen bezüglich Abhilfemaßnahmen beim Fahrzeugherrsteller einzuholen.