



Opel - Luz de aviso do TPMS permanece acesa

Ficha técnica	
Fabricante	Opel
Modelo	Zafira Tourer C (P12)
Motor	1.6 100 KW
Código do motor	D 16 SHJ
Ano de fabrico	2011–2019
Sintoma	A luz de aviso do RDKS permanece acesa
Pecas Hella para substituição	6PP 358 139-261

Aviso de segurança importante

A luz de controlo da pressão dos pneus não pode ser reposta

No veículo acima referido, é possível

que, após uma reparação no sistema de controlo da pressão dos pneus ou uma troca de rodas, a luz de controlo da pressão dos pneus não possa ser reposta e, por conseguinte, ser apagada.

Neste caso, uma possível causa pode ser que a carga sobre os pneus

(Light/Ecco/Max) não tenha sido definida ou guardada no painel de instrumentos combinado.

Tal pode ser alterado da seguinte forma, através do interruptor combinado/no comutador da luz indicadora de mudança de direção, situado à esquerda no volante.

(Light, Ecco, Max)

Confirmar, em seguida, a configuração no comutador da luz indicadora de mudança de direção através do botão Set/Clr.

i Aviso

Recomendamos que, sempre a pressão sobre os pneus seja ajustada no estado de carga, que o ajuste seja também efetuado no painel de instrumentos combinado.





Reifenbelastung

☒ Leicht

☐ Eco

☐ Max

Zurück



102575 km

R