

Opel Meriva B Pisca e assistente de estacionamento

Opel

Meriva B

Ano do modelo: 2010 - 2012

Com rádio CD/CDC 300+400

Pisca e assistente de estacionamento

Reprodução retardada dos sinais sonoros de aviso

Nos veículos supracitados pode ocorrer, devido a um defeito no software, uma reprodução atrasada de sinais de aviso, de pisca e dos sinais sonoros de estacionamento.

Se a função sonora for reproduzida com um ligeiro atraso, é possível instalar um software modificado para resolver o problema. Contacte para este efeito uma oficina concessionária da marca.

Apenas veículos equipados com rádio CD ou CDC do tipo 300 e 400 são afetados por este problema.