

Opel Zafira B — Perda de líquido de refrigeração | HELLA

Opel Zafira B Ano de modelo: 2005–2010 Motor: 1,7 CDTi + 1,9 CDTi
Perda de líquido de refrigeração Nos veículos supramencionados com um pequeno intercooler (Figura 1), o suporte do intercooler pode arranhar o radiador e causar uma perda de líquido de refrigeração (Figura 2). Durante a montagem do novo radiador, o suporte do intercooler deve ser montado de modo a evitar novos danos no radiador. Figura 2 Figura 1

Zafira B

Model year: 2005 - 2010

Engine: 1.7 CDTi + 1.9 CDTi

In the above vehicles with small charge air coolers (Figure 1), the charge air cooler bracket can rub on the radiator and cause coolant loss (Figure 2).



Figure 2



When installing a new radiator, the charge air cooler bracket must be mounted so that new damage to the radiator can be ruled out.

