

# **Seat Mii — A ventoinha do radiador funciona permanentemente | HELLA**

**Seat**

**Mii**

**Ano de fabrico: 2011–2014**

**Motor: 1.0 i**

## **A ventoinha do radiador funciona permanentemente**

Se, nos veículos supracitados, for reclamado que a ventoinha do radiador trabalha permanentemente, esse problema pode dever-se a um erro de software ou a um módulo de comando com defeito.

O comando defeituoso do módulo de comando da ventoinha pode implicar uma avaria prematura. A ventoinha continua em funcionamento, mesmo após desligar a ignição.

Para resolver o problema é realizada uma atualização do módulo de comando do motor ou é substituído o módulo de comando da ventoinha/radiador. O módulo de comando está localizado entre a caixa de velocidades e o revestimento da cava da roda (ver Figura).

A modificação supracitada é uma ação de serviço (24AK) realizada pelo fabricante automóvel e é registada no livro de manutenção do veículo.

Para obter mais informações, deve-se consultar o respetivo concessionário autorizado.

