



Volvo XC 60 II — Substituição do filtro do habitáculo

Ficha técnica

Fabricante	Volvo
Modelo	XC 60 II
Motor	Todos os modelos
Ano de fabrico	2018 -
Sintoma	Substituição do filtro do habitáculo




Substituição do filtro do habitáculo/filtro de pólen

Para substituir o filtro do habitáculo/filtro de pólen nos veículos supracitados, deve proceder-se da seguinte forma:

- Desligar a ignição
- Empurrar o banco do acompanhante para trás
- Remover o revestimento da zona dos pés do acompanhante ([Figura 1](#))
- Destravar a tampa de fecho do corpo do filtro (2x) ([Figura 2](#))
- Retirar a tampa de fecho por baixo
- Retirar a tampa de fecho por baixo ([Figura 3](#))
- Dobrar ligeiramente o filtro durante a montagem e prestar atenção à posição de montagem correta
- Montar a tampa de fecho e o revestimento na ordem inversa



Revestimento zona dos pés



Bloqueio corpo do filtro



Filtro