

# **Suzuki Alto — A indicação da temperatura do líquido de refrigeração mostra um valor demasiado baixo | HELLA**

**Suzuki**

**Alto**

**Todos os modelos: 2002 até 2007**

A indicação da temperatura do líquido de refrigeração mostra um valor demasiado baixo.

Se, nestes veículos, for apresentado um valor de temperatura inadequado do líquido de refrigeração, pode ser considerada como possível causa da avaria uma má ligação à massa através do suporte da caixa do termóstato. Para resolver este problema, o cabo de massa (ver Figura) deve ser ligado entre a caixa do termóstato e o suporte da caixa do termóstato.

---

Além disso, verificar a caixa do termóstato quanto a danos e, se necessário, substituir.

Peça sobressalente: N.º (ET):

1 unidade: Caixa do termóstato: 17690M79F20

---

Peças sobressalentes: N.º (ET):

1 unidade: Cabo de massa: 39313M82020

1 unidade: Parafuso de fixação: 02142M05123

