

Toyota Corolla — Formação de fumo | HELLA

ToyotaCorollaMotor: Gasóleo de 1,4 litrosAno de fabrico: 2008/11–2014/11Formação de fumoNos veículos supramencionados, durante a condução pode ocorrer formação de fumo.Nos veículos supramencionados, durante a condução pode ocorrer formação de fumo. No Intercooler pode acumular-se óleo de motor, que depois pode ir parar à câmara de combustão; isso pode provocar a formação de fumo durante a marcha.A causa para este problema podem ser bombas de vácuo ou turbocompressor com defeito e/ou um erro de software.O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. Deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.Na oficina autorizada é realizada uma atualização do software dos veículos afetados. O turbocompressor e a bomba de vácuo são inspecionados quanto a estanqueidade e event. são substituídos os componentes com defeito.

Corolla

Engine: 1.4 liter diesel

Model year: 11/2008-11/2014

Smoke generation

Smoke generation may be experienced when driving one of the vehicles listed above.

Engine oil can collect in the charge-air cooler and get into the combustion chamber, thus causing smoke to be generated during operation.

This issue may be caused by faulty vacuum pumps or turbochargers, or a software error.

The vehicle manufacturer has already addressed the issue and notified the owners of all the affected models.

For various reasons, however, it can be assumed that not all vehicles have been inspected and repaired.