



Toyota Yaris — Luz de controlo do motor e código de erro P0011

Ficha técnica

Fabricante	Toyota
Modelo	Yaris
Motor	1,0 i (1KR-FE)
Ano de fabrico	Até 2015
Sintoma	Luz de controlo do motor Código de erro: P0011



A luz de controlo do motor acende: Código de erro P0011

Se nos veículos supracitados acender a luz de controlo do motor e o código de erro P0011 (atuador da árvore de cames) estiver registado no módulo de comando, o problema pode dever-se a um atuador da árvore de cames com defeito. Por razões construtivas pode ocorrer a obstrução do furo de ventilação do atuador da árvore de cames. Para resolver o problema deve-se substituir o atuador. Neste caso, recomenda-se solicitar o apoio de um concessionário autorizado Toyota.

Isso também pode ser do seu interesse

A reimpressão, transmissão, reprodução, exploração em qualquer formato e a comunicação do conteúdo desta documentação, mesmo em excertos, apenas são permitidas mediante a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.