



BMW Série 1 — Vibrações e ruídos provenientes do compartimento do motor

Ficha técnica

Fabricante	BMW
Modelo	Série 1 (F40)
Motor	Todos os modelos
Ano de fabrico	2019 - 31.10.2020
Sintoma	Vibrações no veículo



Vibrações e ruídos em diferentes situações de condução

Nos veículos supracitados podem surgir vibrações e ruídos no veículo, durante a aceleração, travagem ou arranque. Os ruídos de batida são provenientes do compartimento do motor.

O problema pode dever-se a um defeito no apoio do motor (suspensão do motor) superior direto.

Antes de proceder à substituição do apoio do motor e para excluir outras eventuais causas, deve-se controlar primeiro a suspensão do motor, a suspensão da caixa de velocidades, a suspensão das rodas, bem como outros componentes (que podem dar origem ao ruído).