



Volkswagen e-Golf 7 — Líquido limpa vidros do vidro traseiro não para

Ficha técnica

Fabricante	Volkswagen
Modelo	e-Golf VII
Motor	Todos os modelos com sistema de limpeza dos vidros traseiros
Ano de fabrico	Até 2015
Sintoma	Vidro traseiro: Líquido limpa vidros continua a sair



O líquido limpa vidros não para

Nos veículos supracitados é reclamada a seguinte problemática.
Após acionar o sistema de limpeza do vidro traseiro, o líquido limpa vidros continua a sair do bico. Como causa do problema foi diagnosticado um bico pulverizador do sistema de limpeza do vidro traseiro com defeito.
Para resolver o problema deve proceder-se do seguinte modo: Substituir o bico pulverizador, de acordo com as instruções do fabricante, por um bico pulverizador com válvula de retenção. Em seguida deve ser realizado um teste funcional para verificar a medida de reparação.