

# **Volvo S40/S50 - Regulação da temperatura do sistema de ar condicionado | HELLA**

**Volvo**

**S40/S50**

**Ano de fabrico: 2004 - 2006**

## **Regulação da temperatura do sistema de ar condicionado**

Nos veículos supracitados, a corrosão das fichas e/ou uma cablagem danificada podem provocar falhas de funcionamento no comando do sistema de ar condicionado.

Nos veículos supracitados, a corrosão das fichas e/ou uma cablagem danificada podem provocar falhas de funcionamento no comando do sistema de ar condicionado.

As fichas da cablagem da porta podem oxidar através do contacto direto com água. Além disso, é ainda possível que a cablagem tenha sido danificada pelo sistema mecânico do elevador do vidro.

O sensor da temperatura exterior, cujos valores também são utilizados para o comando do sistema de ar condicionado, encontra-se no espelho externo. A cablagem do sensor é parte integrante da cablagem da porta. Se surgirem interferências ou avarias nesta área, isso pode afetar também o comando do sistema de ar condicionado.

Tenha atenção a estas informações, em particular no que se refere a reclamações relativas à regulação da temperatura do sistema de ar condicionado.

Verifique especialmente as cablagens / fichas na zona da coluna A para a porta do condutor e também atrás do painel da porta.