



Volvo XC 40 — Substituição do filtro de pólen/do habitáculo

Ficha técnica	
Fabricante	Volvo
Modelo	XC 40
Motor	B4 2,0 16V
Código do motor	B 420 T6
Ano de fabrico	Desde 2019
Sintoma	Substituição do filtro de pólen/do habitáculo
Peças Hella para substituição	8ZC 366 122-331/8ZC 366 122-101

Aviso de segurança importante

Instruções de reparação do filtro de pólen/do habitáculo


Ao substituir o filtro de pólen/do habitáculo no veículo acima referido, deve proceder-se da seguinte forma.



- Abra o porta-luvas (1) e solte as tiras de fixação (2) para poder baixar a tampa do porta-luvas.
- Ao desbloquear os pinos de encaixe (3), pode retirar a tampa (4) para soltar o fecho (5). Agora já é possível abrir a tampa (6).


O filtro (7) pode agora ser removido e, após uma eventual limpeza do compartimento do filtro, substituído pela peça nova. Por favor, tenha em atenção o sentido do fluxo e a correta colocação do filtro.

ⓘ Aviso

Tenha em atenção que os números de peças de reposição indicados podem também ser adequados para outros modelos. Por isso, verifique a atribuição do veículo.







7