



VW Beetle — Assistência ao estacionamento sem função

Ficha técnica

Fabricante	Volkswagen
Modelo	Beetle (5C)
Ano de fabrico	2011–2019
Sintoma	Avaria do sistema de aviso de marcha-atrás/da assistência ao estacionamento



Sistema de assistência ao estacionamento não funciona

Nos veículos supracitados pode ocorrer a avaria repentina do sistema de aviso de marcha-atrás (assistência ao estacionamento). No ecrã é exibida a mensagem de erro "Sistema indisponível". Frequentemente o sistema Start/Stop também deixa de funcionar.
Neste caso, a causa da avaria não tem de estar forçosamente relacionada com o software ou componentes eletrónicos. Numa primeira fase deve-se controlar os fusíveis na caixa de fusíveis, localizada na zona dos pés do condutor (Figura 1).
Na maioria dos casos, o fusível dos bicos do líquido limpa-vidros aquecidos está com defeito (Figura 2). A causa do problema deve-se ao curto-círcuito de um elemento de aquecimento do bico do líquido limpa-vidros, obrigando à substituição do fusível e dos respetivos bicos. Após a substituição dos componentes, o sistema de assistência ao estacionamento e o sistema Start/Stop voltam a funcionar.
Esta informação também pode ser aplicada a outros veículos.

